




Zeichenerklärung



Immissionsort 2, Gebäudeseite ohne Anspruch auf zusätzlichen passiven Lärmschutz
 Immissionsort 3, Gebäudeseite mit Anspruch auf zusätzlichen passiven Lärmschutz -
 sofern keine ausreichende Schalldämmung vorhanden ist

— 60 dB(A) - Linie nachts - ohne B189 n

Bearbeitung Schalltechnik:		Datum	Zeichen
 TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG Trelleborger Straße 15 18107 Rostock Tel.: 0381/7703440 Fax: 0381/7703450	Bearb.:	März 2018	Meister
	Gez.:	März 2018	Duwe
	Gepr.:	März 2018	Meister

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

 MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN ZWEIGNIEDERLASSUNG NEUSTRELITZ <small>Tiergartenstraße 21, 17235 Neustrelitz Telefon: 03981/4587-0</small> <small>17235 Neustrelitz Telefax: 03981/4587-27</small> gez. Schneider <small>Leiter der Zweigniederlassung</small>	Datum	Zeichen	
	Bearb.:	März 2018	Wanko
	Gez.:	März 2018	Wanzek
	Gepr.:	März 2018	Schneider

STRASSENBAUVERWALTUNG LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN		Unterlage Nr. 11.6
Straße: B 198 (nächster Ort): Mirow		Blatt Nr. N 2
Bau-km -0+026.939 bis Bau-km 4+930.000		Reg.Nr.
		Datum
		Zeichen

Planfeststellung B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt Bau-km L 25	bearbeitet	
	gezeichnet	
	geprüft	März 2018
	gez. i.A. Langer Schalltechnischer Lageplan Nachgeordnetes Netz (Planfall ohne B189 n) nur Südabschnitt in Betrieb Bereich Mirow Dorf 60 dB(A) - Linie nachts Maßstab 1 : 900	

Aufgestellt
 Straßenbauamt Neustrelitz

 gez. Krage
 Neustrelitz, März 2018

Grundplan hergestellt:	Aufnahme: 02/11 Dettmann/Galenbeck/Kurth
 MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN <small>Ludwigsluster Chaussee 72, 19061 Schwerin Telefon: 0385/39960 Telefax: 0385/3977127</small>	Feldvergleich: Bezugssystem Lage: GK 42/83 Höhe: DHHN 92
Kataster:	

